



ウェルリーダー、EGリーダー 校正点検・修理サービスについて

生化学工業では、エンドトキシン測定装置を安心してご使用いただけるよう、アフターメンテナンス体制の見直しを行いました。

当社は、機器製造元および当社取扱店と連携したサービスを通じ、医薬品や医療機器のエンドトキシン試験についてのお客さまのご要望にフレキシブルに対応し、業務品質の向上をサポートします。



安心のアフターメンテナンス体制

生化学工業株式会社
ACC/LALグループ

お客さま
各種お問い合わせ・ご相談
校正点検・修理サービスのお申込み

当社取扱店

株式会社サイニクス
(機器製造元)

校正点検・修理サービス対応製品



ウェルリーダーアドバンス



EGリーダーSV-12

エンドキシン測定装置

ウェルリーダーアドバンス
ウェルリーダーSK603
ウェルリーダーMP-96
EGリーダーSV-12

関連製品

キャリアレーションプレートOCP2014
キャリアレーションプレートOCP2000
NDフィルター

サービス内容

校正点検サービス 校正点検サービスに含まれる光源ランプ以外に部品交換が必要な場合は、当社販売店を通じ、別途お見積りいたします。

コード	品名	単位
900668	ウェルリーダー校正点検 ^{*1}	セット
内容	点検項目	1. 外観 2. 電気的安全性 3. プレート装着状況 4. 光学系(光源ランプ交換含む)
	校正項目	5. 性能確認 6. 恒温槽温度 7. 測定時間
	添付書類	8. 校正点検成績書、トレーサビリティ証明書、同体系図

*1:ウェルリーダーアドバンス、ウェルリーダーSK603、ウェルリーダーMP96共通

コード	品名	単位
900647	キャリアレーションプレート校正点検 ^{*2}	セット
900639	NDフィルター校正点検	セット
内容	点検項目	1. 外観 2. 光学系(NDガラス装着状況)
	校正項目	3. 吸光度405nm 4. 吸光度492nm
	添付書類	5. 校正点検成績書、トレーサビリティ証明書、同体系図

*2:キャリアレーションプレートOCP2014、キャリアレーションプレートOCP2000共通

オプションサービス 校正点検・修理実施のお客様へのサービス

コード	品名	単位
900666	ウェルリーダー受入検査 ^{*3}	セット
900679	校正点検後OQサービス ^{*4}	セット

*3:校正点検の追加オプションのため、校正点検と合わせてのサービスとなります。
ウェルリーダー受入検査の結果が不合格の場合にも、ウェルリーダー受入検査の費用を頂戴します。


*4:OQサービスは当社にて実施いたします。

その他注意事項

ご送付いただいた依頼品におきまして、未修理での返却を希望された場合は、手数料として一件当たり、¥10,000(税抜)をご請求させていただきます。
校正点検・修理依頼品および代替機の製造元への送付費用は、お客様のご負担となります。なお、製造元からの代替機、依頼品の送付は元払いにて発送いたします。

※本カタログの内容は2023年10月現在のものであり、予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合があります。

製造元

 株式会社 **サイニクス**
〒173-0026 東京都板橋区中丸町49-6
Tel.03-3959-1351(代) Fax.03-3959-9401

発売元

 **生化学工業株式会社**
事業推進本部 海外事業推進部 LALグループ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1
Telephone:03-5220-8953
Facsimile :03-5220-8956
E-mail :lal@seikagaku.co.jp
URL :https://www.lalbiz.com